

MCC Modified Filename

C:\H3\reference_apps\apps\sam_d21_xpro\samd21_getting_started\firmware\sam_d21_xpro.X\src\config\sam_d21_xpro\interrupts.h

Graphical Textual

MCC Updated Code : Generated

Merge Result : interrupts.h

// DOM-IGNORE-END

#ifndef INTERRUPTS_H

#define INTERRUPTS_H

//
// *****
// Section: Included Files
// *****

#include <stdint.h>

//
// *****
// Section: Handler Routines
// *****

void Reset_Handler (void);
void NonMaskableInt_Handler (void);
void HardFault_Handler (void);
void RTC_IRQHandler (void);
void EIC_IRQHandler (void);
void DMAC_IRQHandler (void);
void SERCOM2_USART_IRQHandler (void);

#endif // INTERRUPTS_H

1/2

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

* THAT YOU HAVE PAID DIRECTLY TO MICROCHIP FOR THIS SOFTWARE.

// DOM-IGNORE-END

#ifndef INTERRUPTS_H

#define INTERRUPTS_H

//

// *****

// Section: Included Files

// *****

//

// *****

#include <stdint.h>

//

// *****

// Section: Handler Routines

// *****

//

// *****

void Reset_Handler (void);

void NonMaskableInt_Handler (void);

void HardFault_Handler (void);

void RTC_IRQHandler (void);

void EIC_IRQHandler (void);

void DMAC_IRQHandler (void);

void SERCOM2_I2C_IRQHandler (void);

#endif // INTERRUPTS_H
